

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации ГКУ СО
«Тольяттинский СРЦН «Гармония»
С. В. Некрасова
« 07 » 2018 год



УТВЕРЖДАЮ
И. о. Директора ГКУ СО
Тольяттинский СРЦН «Гармония»



Н. В. Карлова
« 07 » 2018 год

ИНСТРУКЦИЯ №1 э

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА С 1 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППОЙ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 1-ая группа по электробезопасности присваивается не электротехническому персоналу, связанному с работой при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.

1.2 Лица, с 1 квалификационной группой должны иметь элементарное представление об опасности электрического тока.

1.3 Лица с 1 квалификационной группой должны уметь:

- применять методы освобождения пострадавшего от действия электрического тока;
- оказывать доврачебную помощь пострадавшему от электрического тока;
- различать элементарные неисправности обслуживаемого электрооборудования.

1.4 Лицам, с 1 квалификационной группой ЗАПРЕЩАЕТСЯ устранять неисправности обслуживаемого электрооборудования.

1.5 О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно поставить в известность своего руководителя.

1.6 Работники, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, подвергаются дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ЭЛЕКТРОТРАВМ.

Опасность поражения человека электрическим током зависит от ряда факторов: величины и частоты прохождения по организму человека, сопротивления покровов кожи человека воздействию электрического тока.

2.1 Основными причинами поражения человека электрическим током являются:

- неисправность оборудования, электросетей, пусковых устройств;
- прикосновение к токоведущим частям электрооборудования, находящегося под напряжением
- прикосновение к незаземленным частям электрооборудования.

3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Под защитным заземлением понимается преднамеренное электрическое соединение с землей металлических не токоведущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением в следствие нарушения изоляции, замыкание на корпус может быть

результатом случайного касания токоведущей части корпусов аппаратов с поврежденной изоляцией. Заземление используемых компьютеров производится через заземляющий контакт у вилки сетевого шнура.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

4.1 Эксплуатацию любого оборудования должна производиться в соответствии с требованиями завода – изготовителя, изложенными в инструкции или паспорте.

4.2 Регулярно должна проверяться исправность электроприборов и электрооборудования. Работа на неисправных электроприборах запрещается.

4.3 Чистка, регулировка и ремонт приборов и аппаратов допускается только после выключения из электросети.

4.4 Электроприборы включают в сеть соответствующим прибору напряжением.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1 Перед ремонтом оборудование необходимо отключить.

5.2 При возникновении пожара необходимо:

- эвакуировать посетителей;
- вызвать пожарную команду и сообщить об этом непосредственному руководителю;
- до прибытия пожарной команды приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями)

5.3 При прочих аварийных ситуациях (короткое замыкание, обрыве электрической цепи, повреждении систем водоснабжения, канализации, отопления) , препятствующим выполнению работы:

- сообщить непосредственному руководителю;
- прекратить работу по ликвидации аварии;
- вызвать соответствующие ремонтные службы;
- при поражении электрическим током оказать первую медицинскую помощь.

6. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМАХ.

Поражение электрическим током может варьировать от незначительных болевых ощущений при отсутствии органических и функциональных изменений до ожогов 3-4 степени (обугливание) и шока. При поражении электротоком следует быстро отключить ток, освободить пострадавшего от проводов с соблюдением мер предосторожности и нераспространения тока на лиц, участвующих в оказании помощи (освободить пострадавшего, используя резиновые перчатки или обернуть руки сухой тканью, встать на сухую доску или коврик и т.п.)

При поражении электротоком следует обратить внимание на состояние дыхания и сердечно – сосудистой системы.

В случае остановки дыхания и сердечной деятельности немедленно начать непрямой массаж сердца (в ритме 40 – 60 толчков в минуту) и искусственное дыхание «изо рта в нос» Искусственное дыхание проводить с частотой 16 – 18 раз в минуту. Одновременно вызвать специализированную бригаду скорой помощи.

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание проводят до полного восстановления или до оказания специализируемой помощи. При ослаблении сердечной деятельности и дыхания необходимо обеспечить подачу свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт.

При повреждении кожи наложить специальную повязку и направить пострадавшего к врачу.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

7.1 Отключит электрооборудование, аппараты от электросети.

7.2 При обнаружении неисправности при работе электрооборудования сообщить об этом непосредственному руководителю и вызвать специалиста для устранения его неисправности.

Специалист по охране труда



Л. А. Ларкина